

TOLLERANZE DIMENSIONALI, LINEARI E DI FORMA PER IL PROCESSO DI FUSIONE A CERA PERSA (MICROFUSIONE)

TOLLERANZE DIMENSIONALI LINEARI

Le tolleranze ottenibili con il processo di microfusione sono indicate nella tabella allegata (secondo CT UNI ISO 8062 e VDCP690).

Si consiglia comunque ai progettisti un uso attento e non generalizzato delle tolleranze indicate. Le stesse devono essere scelte in funzione delle reali necessità in modo tale da contenere in valori accettabili i costi di produzione.

In linea generale nei pezzi ottenuti con il processo di fusione a cera persa le tolleranze ottenibili sono circa lo 1% delle dimensioni nominali con il minimo di ± 0.1mm per le dimensioni inferiori a 10mm.

PLANARITA', PARALLELISMO, LINEARITA'

Le tolleranze normalmente considerate sono le seguenti:

GRADO di	LUNGHEZZA dell'ELEMENTO CONSIDERATO				
PRECISIONE	Fino a 25mm	Da 25 fino a 50mm Oltre 50r			
	SCOSTAMENTO	AMMESSO			
D 1	SCOSTAMENTO 0,15 mm	0,25 mm	0,6 %		

OVALIZZAZIONE

Le tolleranze di ovalizzazione corrispondono al 50% circa delle tolleranze lineari.

TOLLERANZE ANGOLARI

Le tolleranze minime ottenibili sugli angoli sono di ± 30' (± mezzo grado). Nel caso di fusioni di qualità standard si consigliano le tolleranze angolari medie di ± 1°.

SOVRAMETALLI PER LA LAVORAZIONE MECCANICA DI FINITURA

Qualora siano necessarie tolleranze più strette di quanto il processo di microfusione sia in grado di dare è necessario prevedere sulle quote interessate un sovrametallo da asportare poi con la lavorazione meccanica di finitura.

DIMENSIONE NOMINA	ALE	SOVRAMETALLO			
Da	а	Per foratura, fresatura e tornitura	e Per rettifica		
0	18	0,50	0,30		
18	50	0,60	0,35		
50	80	0,80	0,40		

RUGOSITA' SUPERFICIALE

Lo stato delle superfici ottenibili dipende dal tipo di lega utilizzata, dalla dimensione, dalla massa dei pezzi e del tipo di sabbiatura finale utilizzata. In generale, i valori della rugosità superficiale, vanno da Ra = 3,2, a Ra = 6,3. Lo stato delle superfici corrisponde quindi alle classi di lavorazione N° 8 e N° 9 senza la presenza di rigature di lavorazione.



TOLLERANZE DIMENSIONALI, LINEARI E DI FORMA PER IL PROCESSO DI FUSIONE A CERA PERSA (MICROFUSIONE) SECONDO CT UNI ISO 8062

QUOTE NOMINALI mm		CT4		СТ5		СТ6		
Da	а	campo	scostamento	campo	scostamento	campo	scostamento	
Fino a	6	0,24	±0,12	0,32	±0,16	0,48	±0,24	
6	10	0,26	±0,13	0,36	±0,18	0,52	±0,26	
10	16	0,28	±0,14	0,38	±0,19	0,54	±0,27	
16	25	0,30	±0,15	0,42	±0,21	0,58	±0,29	
25	40	0,32	±0,16	0,46	±0,23	0,64	±0,32	
40	63	0,36	±0,18	0,50	±0,25	0,70	±0,35	
63	100	0,40	±0,20	0,56	±0,28	0,78	±0,39	
100	160	0,44	±0,22	0,62	±0,31	0,88	±0,44	
160	250	0,50	±0,25	0,70	±0,35	1,00	±0,50	
250	400	0,56	±0,28	0,78	±0,39	1,10	±0,55	

CT6 - tolleranze generali per tutte quelle quote senza indicazione di tolleranza

CT5 - tolleranze specifiche per tutte quelle quote che necessitano di tolleranze definite

CT4 - vale solo per casi particolari da concordare caso per caso



TOLLERANZE DIMENSIONALI, LINEARI E DI FORMA PER IL PROCESSO DI FUSIONE A CERA PERSA (MICROFUSIONE) SECONDO VDCP690

QU	ОТЕ	LUNGHEZZA, LARGHEZZA, ALTEZZA						INTE	INTERASSI	
	INALI	GRADO DI PRECISIONE								
		D1		D2		D3		D1	D2	
Da	а	scostamento ±0-	campo di tolleranza	scostamento ±0-	campo di tolleranza	scostamento ±0-	campo di tolleranza	scostamento ±0-	campo di tolleranza	
	6	±0,10	0,20	±0,08	0,16	10.00	0.13		2	
6	10	±0,12	0,24	±0,10	0,20	±0,06	0,12	10.25	10.16	
10	14	±0,15	0,30	±0,12	0,24		0,18	±0,25	±0,16	
14	18	±0,20	0,40	±0,14	0,28	±0,09				
18	24	±0,25	0,50	±0,17	0,34	±0,12	0,24	±0,32	±0,20	
24	30	±0,30	0,60	±0,20	0,40	±0,14	0,28			
30	40	±0,37	0,74	±0,25	0,50	±0,17	0,34	±0,50	±0,30	
40	50	±0,44	0,88	±0,30	0,60	±0,20	0,40			
50	65	±0,52	1,04	±0,38	0,76	±0,23	0,46	10.71	±0,45	
65	80	±0,60	1,20	±0,46	0,92	±0,27	0,54	±0,71		
80	100	±0,68	1,38	±0,53	1,06	±0,30	0,60	±0,90	±0,60	
100	120	±0,76	1,52	±0,60	1,20	±0,33	0,66	±0,90		
120	140	±0,84	1,68	±0,65	1,30	±0,36	0,72			
140	160	±0,92	1,84	±0,72	1,44	±0,38 0,76	±0,15	±0,85		
160	180	±1,02	2,04	±0,80	1,60	±0,42	0,84	9.0000000.0	-04-20-00-10-0	
180	200	±1,12	2,24	±0,88	1,76	±0,43	0,86	100 2000	±1,00	
200	225	±1,28	2,56	±0,95	1,90	±0,47 0,94	0,94	±0,1,80		
225	250	±1,44	2,88	±1,05	2,10	±0,51	1,02		440800000000	
250	280	±1,64	3,28	±1,15	2,30	±0,56	1,12	±2,20	±1,25	
280	315	±1,84	3,68	±1,25	2,50	±0,63	1,26	±2,20		

D1-tolleranze generali per tutte quelle quote senza indicazione di tolleranza

D2-tolleranze specifiche per tutte quelle quote che necessitano di tolleranze definite

D3-vale solo per casi molto particolari e solo per singole quote da concordare caso per caso